

## Neues Multiuser 3.0 Update für den V400 Multiuser Server

Aktuell steht ein neues Software Update 0.6.3 für den V400 Multiuser Server zur Verfügung.

Die Software für den STUDIOMASTER M500/M300 bleibt unverändert bei der Version 0.6.2



Wir haben nach dem Multiuser 3.0 Update mit der Version 0.6.2 vom 09. April 2024 festgestellt, dass sich die V400 Multiuser Server nicht mehr am Revox online Update Server anmelden können. Die fehlende Verbindung zum Update Server hat keinen Einfluss auf den Multiroom Betrieb. Da jedoch ohne diese Update Server Verbindung zukünftige Updates nicht mehr automatisch installiert werden können, haben wir für den V400 Multiuser Server eine Softwareanpassung gemacht:

### **Verbindung zum Revox online Update Server korrigiert**

In der Version 0.6.3 wurde spezifisch für den V400 Multiuser Server die Verbindung zum Revox online Update Server korrigiert.

Weitere Anpassungen kamen nicht hinzu. Somit ist die STUDIOMASTER Version 0.6.2 und die V400 Multiuser Server Version 0.6.3 identisch was den Funktionsumfang betrifft.

*Wichtiger Hinweis zum Update Prozess:*

### **Version 0.6.2 noch nicht aktiviert**

Bei sämtlichen V400 Multiuser Server, welche das Update 0.6.2 vom 9.4.2024 noch nicht aktiviert haben, wurde das Update abgebrochen. Die Updatebenachrichtigung in der App erscheint trotzdem.

Nach dem Aktivieren des Updates (durch Drücken des Update Symbols), wird wieder die Version 0.6.1 aktiv sein. Danach erhält der V400 direkt das neue Update 0.6.3 vom Update Server und die Updatebenachrichtigung in der App erscheint erneut.

Sobald das Update bestätigt wurde, ist die neue Version 0.6.3 aktiv und das System für zukünftige Updates bereit.

### **Version 0.6.2 bereits aktiviert**

Bei einigen wenigen V400 Multiuser Server konnten wir das Update auf die Version 0.6.2 nicht abfangen. Diese Server sind aktuell nicht mehr mit dem Update Server verbunden und erhalten deshalb auch die neue Version 0.6.3 nicht automatisch.

Die betroffenen V400 können jedoch manuell über einen Webbrowser aktualisiert werden. Revox setzt sich mit den betroffenen Partnern bilateral in Verbindung und unterstützt sie beim Update. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

---

**Neue V400 USB Update Version 0.6.3**



Wenn Sie einen Revox V400 Multiuser Server auf einem Kunden Projekt initial von Multiuser 2 (Voxnet) auf Multiuser 3.0 aktualisieren, verwenden Sie dazu unbedingt die aktuellste **USB Update Version 0.6.3**. Diese finden Sie zusammen mit der aktuellen Updateanleitung auf unserer Supportseite: [www.support-revox.de](http://www.support-revox.de).

**NEU:** Wenden Sie sich umgehend nach dem Update Prozess an unsere Supportabteilung, damit der aktualisierte V400 auf dem Update Server registriert wird und im Anschluss das finale Update über den Online Server stattfinden kann.



Die Multiuser 3.0 Welt eröffnet mit seiner WLAN-Fähigkeit und seiner einfachen User Favoriten Logik neue und tolle Möglichkeiten für System Erweiterungen. Mit dem WLAN-fähigen **STUDIOMASTER M300/M500** System und dem ebenfalls WLAN-fähigen M30 Multiuser Amplifier können die bisher festverdrahteten Multiuser 2 Projekte auch auf Räume erweitert werden, die bisher nicht über ein LAN Kabel verfügten!

Dank des neuen Revox Multiuser 3.0 KNX Gateway können Sie das Multiuser 3.0 System in die KNX und SmartHome Welt integrieren. Gerne erinnern wir Sie noch einmal an die Umtausch-Aktion für den Austausch eines installierten Gateway bei Ihrem Kunden.



**REVOX**  
Studio Sound Quality

Revox (Schweiz) AG  
Eichwatt 5  
CH 8105 Watt-Regensdorf

Revox Deutschland GmbH  
Am Krebsgraben 15  
D 78048 VS-Villingen

Revox Handels GmbH  
Josef-Pirchl-Str. 38  
AT 6370 Kitzbühel

[Newsletter empfehlen](#) | [Newsletter abbestellen](#) | [Impressum](#)