



Lieber Revox-Partner,

auch im neuen Jahr machen wir da weiter, wo wir im alten Jahr aufgehört haben – wir erweitern und verbessern kontinuierlich unsere Systeme.

Heute stellen wir Ihnen für unsere Multiuser Systeme weitere Updates zur Verfügung und kommunizieren eine wichtige Änderung bei unseren Switch Empfehlungen.

Beim Multiuser 3.0 System kommen mit der neuen 0.4.4 Version tolle neue Features hinzu und ein paar kleine Fehlerbehebungen werden vorgenommen. Für das Multiuser 2 (Voxnet) System gibt es ein wichtiges Kompatibilitätsupdate.

Erfahren Sie mehr Details unten im Text.

Wir wünschen Ihnen weiterhin einen sehr guten Verkaufserfolg mit Multiuser 3.0 Produkten.

Herzliche Grüße

Ihr  
Revox Team

---

## MULTIUSER 3.0 Update

## Neues Multiuser 3.0 Update


Aktuell steht ein neues Software Update 0.4.4 für das Multiuser 3.0 System auf unserem online Update Server zur Verfügung.



Dieses Update wird automatisch im Hintergrund auf den **STUDIOMASTER M500 / STUDIOMASTER M300 / V400** Multiuser Server installiert, sofern das letzte Update mit der OS Version 0.4.3 bereits aktiviert wurde. Sobald das Update auf Ihrem System bereitsteht, erscheint das Update Icon in der App Raumübersicht (M300&M500) oder in der Userübersicht (V400). Durch Antippen des Icons wird die Aktualisierung wirksam.

Die neue Version 0.4.4 wartet mit sehr guten Erweiterungen und kleinen Fehlerbehebungen auf. Hier ein paar Highlights:

- Musik Server Inhalt zu User Favoriten hinzufügen
- Play- und Wiedergabelisten im Musik Server erstellen
- Suchfunktionen erweitert
- Ausschaltfunktionen in der App erweitert
- Neues Update Fenster für kommende Versionen hinzugefügt
- und vieles mehr



Die Release Notes zum aktuellen Multiuser System und anstehenden App Update finden Sie [HIER](#) oder auf unserer Supportseite.

Eine aktualisierte Bedienungsanleitung für den **STUDIOMASTER M300/M500** finden Sie auf unserer Homepage.

**In Kürze wird dann auch die Multiuser App Version 3.0.2 im Play und App Store zur Verfügung stehen.**

## Neues V400 Multiuser 3.0 USB Update Image V0.4.4



Basierend auf der aktuellsten Multiuser 3.0 Version, haben wir ein neues V400 USB Update Image erstellt.

Laden Sie [HIER](#) die aktualisierte Updateanleitung herunter. Diese finden Sie außerdem zusammen mit dem Image auf unserer Supportseite: [www.support-revox.de](http://www.support-revox.de)

Bitte beachten Sie, dass der USB Update Prozess nur für das initiale Aktualisieren auf das Multiuser 3.0 System gedacht ist. Einmal per USB Stick aktualisiert, erfolgen die weiteren Updates online.

**Hinweis:** nach wie vor gibt es viele V400 Multiuser Server mit installierter 3er Software, welche ausstehende Updates haben! Bitte überprüfen Sie daher unbedingt die OS Version Ihres V400 Servers (App - Einstellungen – Benutzerinformation) und aktivieren ausstehende Updates über einen Neustart am Fronttaster.

## Multiuser System 2.0 Update

Möchte man weiterhin ein bestehendes Multiuser 2.x System mit einem Multiuser 3.0 Server (z.B. M500/M300) in einem Netzwerk betreiben, ist eine Aktualisierung des Multiuser 2.x Systems auf die Version 2-5 zwingend notwendig!



Die Aktualisierung des 2er Systems sollte vor der ersten Inbetriebnahme eines M500/M300 stattfinden, ansonsten crasht das Multiuser 2.x System.

Die Installation der Version 2-5-1-1 beim V400 erfolgt über den online Update Server. Die Installation der aktuellen Version für die Synology erfolgt manuell über das Paket Zentrum.

Die Synology Software Pakete und die Updateanleitung inklusive Release Notes finden Sie [HIER](#) oder auf unserer Supportseite: [www.support-revox.de](http://www.support-revox.de)

## Aktualisierte Netzwerk Anleitungen

Da in den vergangenen Wochen vermehrt Probleme mit der Netgear T-Serie aufgetreten sind, haben wir diesen Netzwerk Switch von unserer Empfehlungsliste gestrichen. Dazu haben wir unsere Unterlagen aktualisiert und die Switch Empfehlung und Konfiguration V1.06 sowie das Multiuser Netzwerkwissen V1.05 auf unserer Supportseite zur Verfügung gestellt.

**REVOX**  
Studio Sound Quality

Revox (Schweiz) AG  
Wehntalerstrasse 190  
CH 8105 Regensdorf

Revox Deutschland GmbH  
Am Krebsgraben 15  
D 78048 VS-Villingen

Revox Handels GmbH  
Josef-Pirchl-Strasse 38  
AT 6370 Kitzbühel

Newsletter empfehlen

Newsletter abbestellen

Impressum