


## Kurzanleitung Update eines V400 Multiuser Servers auf die Version 2-4-9

### Multiuser Server: 2-4-9

1. Loggen Sie sich auf dem V400 Multiuser Server ein und definieren Sie ggf. Ihr eigenes Passwort.
2. Der V400 Multiuser Server kann mit Hilfe des Hilfsprogrammes „Revox Assistant“ oder über einen IP Scanner einfach gefunden werden.
3. **Sichern** Sie ggf. **vor dem Update** den kompletten Multiuser-Datensatz, indem Sie in der Hauptansicht das Symbol  drücken. Daraufhin erscheint das Import-/ Export-Menüfeld. Vergeben Sie im nebenstehenden Textfeld einen Namen und sichern Sie mit dem Button   Ihre Daten. Sollte im Menüfeld nur [Export] erscheinen, so befinden Sie sich nicht im Hauptmenü, sondern in einem Untermenü. Wechseln Sie in diesem Fall mit dem Zurück-Pfeil  in die Hauptebene.
4. Navigieren Sie in der Seitenliste zum Menüpunkt *System* und klicken Sie auf „Install new version“.



### Wichtiger Hinweis

#### App-Aktualisierung

Um alle neuen Funktionen nutzen zu können, raten wir Ihnen dringend an, die Multiuser Apps für iOS ( $\geq$  V2.5.0) und Android ( $\geq$  V2.4.8) auf den neusten Stand zu bringen. Sie erhalten die Apps kostenlos im *Google Play Store* bzw. im *Apple App-Store*.

## Neuheiten im System 2-4-9 für V400 Multiuser Server

### Neue DSP Presets für Invisible Lautsprecher:

Im Configurator stehen Ihnen mit der Version 2-4-9 DSP Einstellungen für unsere neuen Invisible Lautsprecher UNIT, Slim und Slim Aqua/Wood zur Verfügung. Unsere Messungen wurden mit einer Putz Schichtstärke von 3mm vorgenommen, die Slim (20W) und Slim Aqua/Wood (40W) wurden mit einem Invisible Subwoofer ergänzt. Selbstverständlich kann jede DSP Einstellung im Configurator noch individuell auf das Projekt angepasst werden.

### Neue Firmware für Multiuser Verstärker

Ab Mitte Januar 2022 werden die V219(b) Multiuser Verstärker werksseitig mit einem neuen PLL bestückt. Dazu wird eine angepasste Firmware benötigt, welche in der Version 2-4-9 enthalten ist. Wenn Sie neue oder bestehende Projekte mit V219(b) Multiuser Verstärker bestücken oder erweitern, wird die Version 2-4-9 vorausgesetzt.

### weitere Softwareanpassungen:

- Anpassung an der Web-App für Gira G1:

Bei Projekten mit vielen Räumen kam es in der Raumauswahl zu einem Konflikt mit dem Revox Logo. Aus diesem Grund wurde das Revox Logo in der Raumliste entfernt.

- Fehlerbehebung beim Einschaltverhalten nach Spotify:

Wenn ein Raum mit einem Vox-Text gestartet wurde und zuvor Spotify als Quelle gewählt war, konnte dies dazu führen, dass ein Wiedereinschalten mit einer neuen Quelle ignoriert und der Raum wieder mit Spotify gestartet wurde. Dies wurde behoben.

- Fehlerbehebung Revox Radio Cover:

Mit der Version 2-4-9 ist es beim V400 wieder möglich, eigene Revox Radio Covers hochzuladen.

- Fehlerbehebung bei korrigierten UNC Pfaden beim Musik Server:

Wenn bestehende Musik Server Pfade zu externen Speichermedien korrigiert werden (z.B. IP-Adresse wird geändert), werden diese auch im Speicher des Musik Server Pakets angepasst und verschwinden somit aus dem Log.

## Kontakt/ Contact

Deutschland / Germany  
Revox Deutschland GmbH  
Am Krebsgraben 15, D 78048 VS-Villingen  
tel +49 7721 8704 0, fax +49 7721 8704 29  
info@revox.de  
www.revox.de

Schweiz / Switzerland  
Revox (Schweiz) AG  
Wehntalerstrasse 190, CH 8105 Regensdorf  
tel +41 44 871 66 11, fax +41 44 871 66 19  
info@revox.ch  
www.revox.ch

Österreich / Austria  
Revox Handels GmbH  
Josef-Pirchl-Strasse 38, AT 6370 Kitzbühel  
tel +43 535 666 299, fax +43 535 666 299 4  
info@revox.at  
www.revox.at

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. E&OE



Copyright by Revox GmbH, Germany.