

Lieber Revox Partner,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass ein Multiuser 3.0 Update ansteht, welches viele gravierende Neuerungen mit sich bringt.

Auch im Bezug auf die kommende Markteinführung des Revox **STUDIOMASTER A200** ist dieses Update von hoher Bedeutung.

Lesen Sie unten die Details und nutzen Sie diese neuen Möglichkeiten für Ihre Kundengespräche.

Herzliche Grüße

Ihr
Revox Team

Multiuser 3.0 Update

Software Update 0.7.0

Aktuell steht das Software Update 0.7.0 für das Multiuser 3.0 System auf unserem online Update Server zur Verfügung.



Die wichtigsten Neuerungen und Anpassungen in der Version 0.7.0:

- Einführung des Offline-Modus für M300/M500 sowie M30:
Für den Betrieb grundsätzlich keine Netzwerk-Verbindung mehr erforderlich.
Lokale Quellen können ohne aktive Netzwerkverbindung abgespielt werden. Bedienung dann z.B. bei M300/M500 via Frontdisplay bzw. C100, C18 sowie RC5 oder Trigger.
- Integration des A200 in das MU3 System:
HINWEIS: Für die korrekte Arbeitsweise des A200 im Verbund mit bereits vorhandenen MU3-Systemen (z.B. M500, M300, M30, V400), ist das Update auf v0.7.0 für **alle Systeme zwingend erforderlich**.
- Möglichkeit des Audio-Encoding für WLAN:
Zur Verbesserung der WLAN-Audio-Performance, kann die WLAN Audio Encoding Option im Konfigurator für jeden Raum aktiviert werden. Multiroom-Audio zu diesem Raum von einer entfernten Source wird dann nicht mehr in PCM-Format sondern als komprimiertes Format übertragen.
Lokale Wiedergabe, sowie Multiroom via LAN sind davon ausgenommen.
- Airplay2 Funktionalität (Bonjour Dienst) kann nun in der MU3-App über das Raum-3Punkt-Menü deaktiviert und wieder aktiviert werden (M500/M300/M30/A200).
- Neue "room/zone:toggle"-Action eingeführt:
Die Toggle-Action kann z.B. in Triggern verwendet werden, um den Raum/die Zone abhängig vom momentanen Power-Zustand entweder ein oder auszuschalten.
Die Action kann um einen Postfix, z.B. "":select:@ user", "":select:@ local" erweitert werden, für die Erstselektion nach einem Geräte-Neustart. Damit können z.B. klassische Power-Buttons (on/off) via MU3-Trigger abgebildet werden.
- Diverse kleinere Verbesserungen und Bugfixes.
Generelle Performance Verbesserungen für alle MU3 Systeme.

App Update 3.0.9

Das ist neu in der Multiuser App

- Integration des A200 sowie Multispeaker Funktion/Ansicht in Raumliste eingeführt.
- Benutzer-/Raum-/Zone-Offline Popup/Hinweis eingeführt, welcher den Endanwender zur Benutzer-/Raum-/Zonen-Auswahl führt.
- Zweizeilige Text-Anzeige für Browser-Einträge eingeführt: Informationen über Sender oder Titel werden in einer zweiten Zeile dargestellt, somit stehen mehr Zeichen zur Verfügung.
- Neue Action-Server Ansicht für Mobile und Desktop Plattform eingeführt: In der "Werkzeuge"-Sektion in der MU3-App kann jetzt anstelle von "Action senden" die neue Action-Server Ansicht direkt aus der App geöffnet werden.
Hinweis: Für Web-App nicht unterstützt: Diese hat weiterhin die "Action senden" Funktion!
- Airplay2 Funktionalität (Bonjour Dienst) kann nun in der MU3-App über das Raum-3Punkt-Menü deaktiviert und wieder aktiviert werden. (M500/M300/M30/A200).

HINWEIS:

Alle Neuerungen und Veränderungen für Software und App finden Sie im Changelog.
Erhältlich auf unserer Supportseite oder hier [als Download](#) und im Anhang.

Spezifische Änderungen pro Gerätetyp

M300 / M500

- Einführung Mono Modus für Endstufe und Pre-Out, über den Konfigurator kann dieser aktiviert bzw. deaktiviert werden.
- Überarbeitung der HDMI CEC Schnittstelle
- Offline-Modus: Im Offline-Modus können jetzt lokalen Quellen über die M500/M300-Front direkt ausgewählt werden. Der "Kein-Netzwerk" Splash-Screen ist obsolet und wurde entfernt. Ein Verbindungsindikator (LAN/WLAN/Offline) im Front-Display eingeführt.

M30

- Einführung Mono Modus für Endstufe und Pre-Out, über den Konfigurator kann dieser aktiviert bzw. deaktiviert werden.
- Offline-Modus: Netzwerkstatus Eintrag in Front-Menü hinzugefügt

V219

- Wecker Einstellung angepasst, nach einem User Wechsel wurde unter Umständen der Wecker nicht ausgelöst
- Einschaltproblem Zone beseitigt, unter Umständen konnte es vorkommen, dass nicht alle Räume mittels Zonenbefehl eingeschaltet wurden.

REVOX

Studio Sound Quality

Revox (Schweiz) AG

Lerzenstrasse 10
CH 8953 Dietikon

Revox Deutschland GmbH

Am Krebsgraben 15
D 78048 VS-Villingen

Revox Handels GmbH

Panzerhalle
Siesenheimerstr. 39b
AT 5020 Salzburg

[Newsletter empfehlen](#) | [Newsletter abbestellen](#) | [Impressum](#)